

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAHÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01
Rapor No: 34-03-1330416
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01

Full Plus Ekspertiz + Ekstra Paket



34AAK270

Eksper / İmza



34-HYB-23092

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01 Bayi No: 3403 Sayfa: 2/13
Rapor No: 34-03-1330416 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34AAK270	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	118763	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMAJ3811BHJ488965	Motor Gücü	97 kw
Ruhsat Motor No	G4FDHZ934632	Marka	Hyundai
Motor Hacmi	1591cc	Rengi	BEYAZ
Model	Tucson	İlk Tescil Tarihi	25-08-2017
Sonraki Muayene Tar.	06-09-2024	Model Yılı	2017
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	SUZUKİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Donanım Bilgileri

Ön Kol Dayama	Elektrik Ayarlı Koltuk	Yağmur Sensörü
Yan Perde Hava Yastığı	Işıklı Sürücü Makyaj Aynası	Hidrolik Direksiyon
Isıtmalı Koltuk	Fonksiyonel Direksiyon	Hız Sabitleme Sistemi
Ayarlanabilir Direksiyon	Deri Direksiyon Simidi	Arka Kol Dayama
Multimedia (Yol Bilgisayarı)	Işıklı Yolcu Makyaj Aynası	Cam Tavan
Elektrikli Ayarlanabilir Ayna	Elektrikli Camlar (Arka)	Elektrikli Camlar
Otomatik Far	Sis Farı	Alaşımlı Jant
Geri Görüş Kamerası	ABS	Yolcu Hava Yastığı
Immobilizer	Otomatik Klima	Sürücü Hava Yastığı
ESP	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit	Park Sensörü
Koltuk Hava Yastığı	Yokuş Kalkış Desteği	ASR
Park Asistanı	Merkezi Kilit	Hız Sınırlayıcı
Garanti Belgesi	Kullanım Kılavuzu	Bakım Belgesi
Trafik Sigortası	1. Araç Anahtarı	Anten
Bijon Anahtarı	Ön Plaka (Mühürlü)	Arka Plaka (Mühürlü)
Ruhsat	OGS/HGS	


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAHÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01
Rapor No: 34-03-1330416
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAHÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01 Bayi No: 3403 Sayfa: 4/13
Rapor No: 34-03-1330416 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut .
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kullanıma bağlı deformasyonlar ve lekeler mevcut .
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Kullanıma bağlı deformasyonlar ve lekeler mevcut .
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	Ön sağ far uyarı lambası yanıyor .
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpido ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Direksiyon simidi deforme olmuş .
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	Sonradan teyp uygulaması yapılmış .
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü en okunamadı için test yapılamamıştır .
Klima	SORUNSUZ	
Airbagler	SORUNSUZ	
Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Silindir Kapak Conta Testi	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01 Bayi No: 3403 Sayfa: 5/13
Rapor No: 34-03-1330416 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	71	2
2. Aks	68	65	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	321	328	2
2. Aks	263	271	3
El Freni	226	210	7

Verimlilik

82

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/R17	99V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/R17	99V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/R17	99V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/R17	99V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAHÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01
Rapor No: 34-03-1330416
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 188 NM	Teker Torku 154,67 NM	Teker Gücü 66,6 KW	Test Hızı 144 km/h
Ruhsat Verisi Güç 97 KW	Test Sonucu Güç 93,1 KW	Kayıp Güç 16,26 KW	Performans % 95,98

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01 Bayi No: 3403 Sayfa: 7/13
Rapor No: 34-03-1330416 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

06.01.2025
Araç: Hyundai Tucson (TL) 1.6i 16V GDi 4x4
Motor kodu: G 4 FD
Üretim yılı: 15-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: TMAJ3811BHJ488965 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 13.01.2025 11:11:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor MCS Motor kontrolü Benzin (CAN) 0
ABS ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN) 0

Hava yastığı Airbag (CAN) 1

Hata kodu B110200:
SISTEM VOLTAJI
-- ..
>VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DÜŞÜK

AIC sistemi AC Klima sistemi (CAN) 0

Konfor SJB Smart Junction Box (CAN) 0
Konfor BCM Araç elektrik sistemi kumanda ünite...
0
Konfor CM Gösterge panosu (CAN) 0
Şanzıman AIT Otomatik şanzıman (CAN) 0

Direksiyon EPS elektromekanik servo direksiyon 0
Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontro
l sistemi (CAN) 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.11.2022		ERPÇarpisma	Hayır	18810.84	TL
16.10.2021		Çarpisma	Hayır	6102.27	TL
14.09.2020		ERPÇarpisma	Hayır	3400	TL
10.09.2018		Carpma	Hayır	0	TL
09.02.2018		ERPÇarpma	Hayır	2793.42	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAHÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01
Rapor No: 34-03-1330416
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58

Sayfa: 8/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01

Araç Resimleri



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAHÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01
Rapor No: 34-03-1330416
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01
Rapor No: 34-03-1330416
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01

Çizik



İlave lambalar, İlave far camı,
sol > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Tavan, Sağ üst frangart >
Ezik



Kaporta, A-direk, sol > Ezik



Kaporta, C-direk, sol > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAHÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01
Rapor No: 34-03-1330416
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Pano/Gösterge, Ön Torpido > Hasarlı



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Koltuklar, ön, Koltuklar > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Kaporta, A-direk, sağ > Hasarlı



Kaporta, A-direk, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Spoiler > Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAHÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01
Rapor No: 34-03-1330416
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Sabitlemesi Hatalı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Ön Görüş Kamerası > Onaysız



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Ön Görüş Kamerası > Onaysız



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Eğlence sistemi > Onaysız



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Starcity Şubesi
Yenibosna Merkez, Değirmenbahçe Cd. No:34
starcity3403@dexpert.com.tr 0212 603 46 54 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2025 12:01 Bayi No: 3403 Sayfa: 13/13
Rapor No: 34-03-1330416 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2025 12:01
Mersis No: 0309073518100001



Camlar, Camlar > Etiket
Yapıştırılmış

Parça Grubu

Tavan

Parça ve Hasar

Sağ üst frangart - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın muhtelif yerlerinde ezik ve çizikler mevcut . Araç boyasında deformasyonlar ve kuş pisliği lekeleri mevcut . Araçta cam filmi mevcut . Sol ön kapı ve arka çamurlukta boya tozu mevcuttur. Sağ ön kapı civatası işlemlili ve içli dışlı boyalı .