

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39
Rapor No: 34-05-1350467
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39

Full Plus Ekspertiz + Ekstra Paket



34KPS630

Ömer Çevre

Eksper / İmza



34-HYB-23116

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39 Bayi No: 3405 Sayfa: 2/12
Rapor No: 34-05-1350467 Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34KPS630	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	11732	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LSJA24U93RN105094	Motor Gücü	119 kw
Ruhsat Motor No	15E4E8AGR2200249	Motor Hacmi	1490cc
Marka	MG	Rengi	SİYAH
Model	HS	İlk Tescil Tarihi	13-06-2024
Sonraki Muayene Tar.	05-03-2027	Model Yılı	2024
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	SUZUKİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Donanım Bilgileri

Ön Kol Dayama	Deri Direksiyon Simidi	Ayarlanabilir Direksiyon
Hız Sabitleme Sistemi	Işıklı Yolcu Makyaj Aynası	Multimedia (Yol Bilgisayarı)
Arka Kol Dayama	Fonksiyonel Direksiyon	Hidrolik Direksiyon
Işıklı Sürücü Makyaj Aynası	Yan Perde Hava Yastığı	Sunroof
Elektrikli Ayarlanabilir Ayna	Cam Tavan	Alaşımlı Jant
Otomatik Far	Elektrikli Camlar	Elektrikli Camlar (Arka)
Park Sensörü	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit	Hız Sınırlayıcı
ASR	Start-Stop	Yokuş Kalkış Desteği
Koltuk Hava Yastığı	ESP	Yolcu Hava Yastığı
ABS	Geri Görüş Kamerası	Sürücü Hava Yastığı
Otomatik Klima	Immobilizer	Kullanım Kılavuzu
Trafik Sigortası	Bakım Belgesi	Garanti Belgesi
1. Araç Anahtarı	Yangın Tüpü	İlkyardım Seti
Tamir Kiti	Bijon Anahtarı	Ön Plaka (Mühürlü)
Arka Plaka (Mühürlü)	Ruhsat	


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş . D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39
Rapor No: 34-05-1350467
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş . D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39
Rapor No: 34-05-1350467
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş . D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39 Bayi No: 3405 Sayfa: 5/12
Rapor No: 34-05-1350467 Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	-2.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	62	5
2. Aks	67	65	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	444	425	4
2. Aks	196	215	9
El Freni	185	176	5

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/R18	97V	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	235/50/R18	97V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	235/50/R18	97V	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	235/50/R18	97V	6 mm	4 Mevsim

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. . D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39 Bayi No: 3405 Sayfa: 6/12
Rapor No: 34-05-1350467 Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 119	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş . D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39 Bayi No: 3405 Sayfa: 7/12
Rapor No: 34-05-1350467 Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
s 0 L U T IONS

13.03.2025
Araç: MG Motors HS 1.5i 16VT
Motor kodu: 15E4E
Üretim yılı: 18-24
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: LSJA24U93RN105094 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 13.03.2025 12:24:57 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor ECM motor elektroniği
ABS SCS Sürüş dinamiği kontrolü Aoc

Hata kodu C100886:
MOTOR TORKU
HATALI SİNYAL

Hava yastığı SDM hava yastığı
Hava yastığı TBOX Telematik sistem

Hata kodu B152231:
GPS modül
Lokalizasyon hatalıdır.

Klima HVAC Kalorifer/klima
Güvenlik FVCM On kamera sistemi NO

Hata kodu U042081:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlı
anti
ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hata kodu U041681:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
"Sürüş dinamiği kontrolü verileri" CAN mesajı eksik
tir.

Güvenlik FDR Adaptif hız kontrol sistemi radar se.
.. 5

Hata kodu B19C181:
Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi
Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu B19C281:
Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi
Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu B19C381:
Adaptif hız kontrol sistemi
Hata kodu B19C381:
Adaptif hız kontrol sistemi

Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu B19C481:
Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi
Sürüş dinamiği kontrolü desteklenmediğinden devre
dışı bırakıldı.

Hata kodu B19C704:
On tekerlek sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Güvenlik AVM Panoramik kamera
Güvenlik RDA Şerit değiştirme asistanı
Konfor GW Gateway
Konfor BCM Araç elektrik sistemi elektroniği hoce

Hata kodu U023687:
Elektrik_direksiyon kilitleme kumanda ünitesine C
AN—Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu 8106673:
Fren pedali müşiri
Sıkışmış şalter.

Hata kodu U115887:
Ön park yardımına CAN—Bus-bağlantısı
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu U115C87:
Arka park yardımına CAN—Bus-bağlantısı
HATALI İLETİŞİM!

Konfor IPK Gösterge panosu 2

Hata kodu U150000:
Araç tanıtım numarası (VIN)
TELAFİ HATALI!

Hata kodu B124104:
Gösterge grubu
Görüntü işleme modülü hatalıdır.

Konfor PLCM Yukarı açılır arka kapı elektroniği 2

Hata kodu U014687:
Merkezi Gatevvey A için CAN—Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U100187:
Anahtarsız giriş sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus

BOZUK İLETİŞİM

Konfor ALCM Ortam aydınlatması
Şanzıman TCU şanzıman elektroniği
Şanzıman SCU Şanzıman elektroniği
Hırsızlık koruması PEPS Erişim ve start sistemi ar
ayüzü Acoo

Hata kodu U014687:
Merkezi Gatevvey A için CAN—Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U014687:
Merkezi Gatevvey A için CAN—Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39 Bayi No: 3405 Sayfa: 8/12
Rapor No: 34-05-1350467 Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17 Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39
Mersis No: 0309073518100001

Direksiyon EPS Servo direksiyon

Hata kodu U17FD83:

On kameraya ÇAN—Bus/bağlantı

HATALI İLETİŞİM!

Direksiyon ESCL Elektronik direksiyon sütunu kilit

l... 0

SesNideo FICM Bilgi elektronik 0

Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontro

lü 4

Hata kodu C1A0231:

Lastik basıncı sensörü ön sol

HATALI SİNYAL

Hata kodu C1A0331:

Lastik basıncı sensörü ön sağ

HATALI SİNYAL

Hata kodu C1A0431:

Lastik basıncı sensörü arka sağ

HATALI SİNYAL

Hata kodu C1A0531:

Lastik basıncı sensörü arka sol

HATALI SİNYAL

ı-ıı-ı'..A..__-.- r-l..ı:-.- 'l'..-ı-ıı .---
- .----_ nı—

Tramer Sorgulaması

***5094 şasi nolu MG HS LUXURY 1.5T AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş . D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39
Rapor No: 34-05-1350467
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39

Araç Resimleri



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş . D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39
Rapor No: 34-05-1350467
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş . D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39
Rapor No: 34-05-1350467
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39

Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Spoiler > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş . D-Expert Kartal Şubesi
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers No:66/2 Kartal
kartal3405@dexpert.com.tr KARTAL İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.03.2025 12:39
Rapor No: 34-05-1350467
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3405
Araç Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:17

Sayfa: 12/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2025 12:39

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

F1 vites olmadığından dyno testi yapılamamıştır.

Airbag notlar;

AİRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.