

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.03.2025 10:57 Bayi No: 3401 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-01-1351331 Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz + Ekstra Paket



34KSE704

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.03.2025 10:57 Bayi No: 3401 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-01-1351331 Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34KSE704	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	11795	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	TSMLYDD1S00D18183	Motor Gücü	95 kw
Ruhsat Motor No	K14D1370803	Marka	Suzuki
Motor Hacmi	1373cc	Rengi	MAVİ SİYAH
Model	Vitara	İlk Tescil Tarihi	02-07-2024
Sonraki Muayene Tar.	23-02-2027	Model Yılı	2024
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	SUZUKİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Donanım Bilgileri

Ön Kol Dayama	Deri Direksiyon Simidi	Ayarlanabilir Direksiyon
Hız Sabitleme Sistemi	Işıklı Yolcu Makyaj Aynası	Multimedia (Yol Bilgisayarı)
Anahtarsız Giriş	Fonksiyonel Direksiyon	Hidrolik Direksiyon
Işıklı Sürücü Makyaj Aynası	Yan Perde Hava Yastığı	Yağmur Sensörü
Elektrikli Ayarlanabilir Ayna	Alaşımlı Jant	Sis Farı
Otomatik Far	Led Farları	Elektrikli Camlar
Elektrikli Camlar (Arka)	Sürücü Diz Hava Yastığı	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
Hız Sınırlayıcı	Merkezi Kilit	ASR
Start-Stop	Yokuş Kalkış Desteği	Koltuk Hava Yastığı
ESP	Yolcu Hava Yastığı	ABS
Geri Görüş Kamerası	Sürücü Hava Yastığı	Otomatik Klima
Immobilizer	Kullanım Kılavuzu	Trafik Sigortası
Bakım Belgesi	Garanti Belgesi	1. Araç Anahtarı
2. Araç Anahtarı	Anten	Tamir Kiti
Ön Plaka (Mühürlü)	Arka Plaka (Mühürlü)	Ruhsat
OGS/HGS		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.03.2025 10:57	Bayi No:	3401	Sayfa:	3/11
Rapor No:	34-01-1351331	Araç Giriş Tarihi:	17.03.2025 10:38	Araç Çıkış Tarihi:	17.03.2025 10:57
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı B/2: Lokal Boyalı D: Değişmiş
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.03.2025 10:57 Bayi No: 3401 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-01-1351331 Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araçın muhtelif yerlerinde ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Döşemelerde kullanıma bağlı lekeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Bakım uyarı lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Şarj önerilir.
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.03.2025 10:57 Bayi No: 3401 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-01-1351331 Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	72	1
2. Aks	67	65	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	321	328	2
2. Aks	288	294	2
El Freni	234	241	3

Verimlilik

86

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/R17	94V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/R17	94V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/R17	94V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/R17	94V	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.03.2025 10:57 Bayi No: 3401 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-01-1351331 Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
95	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.03.2025 10:57	Bayi No:	3401	Sayfa:	7/11
Rapor No:	34-01-1351331	Araç Giriş Tarihi:	17.03.2025 10:38	Araç Çıkış Tarihi:	17.03.2025 10:57
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

17.03.2025

Araç: Suzuki Vitara-S 1.4 Di Boosterjet

Motor kodu: K 14 C

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: TSMLYDD1SO0D18183

Test edilmiş: 17.03.2025 10:05:06 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

ABS ABS/ESP (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

AIC sistemi Otomatik klima CAN 1

Hata_kodu B1504: __ v __

SURUCU TARAFAI GÜNEŞ IŞIĞI SENSÖRÜ

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor BCM (CAN) 0

Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 0

Konfor Keyless Go 0

Konfor LWR CAN 0

Konfor Radar CAN 0

Konfor Acil durum fren asistanı çok fonksiyonlu...

1

Hata kodu C1685:

ECU

>SICAKLIK ÇOK YÜKSEK

Şanzıman Otomatik şanzıman CAN 0

Direksiyon Direksiyon CAN 0

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü 2

Hata kodu B1A30:

Lastik basıncı sensörü ön sağ

bçok düşük lastik basıncı.

Hata kodu B1A33:

Lastik basıncı sensörü arka sol

bçok düşük lastik basıncı.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8183 şasi nolu SUZUKI VITARA MILD HYBRID 1.4 129 GL ELEGANCE 4x2 AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.03.2025 10:57
Rapor No: 34-01-1351331
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:38

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 10:57

Araç Resimleri



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.03.2025 10:57
Rapor No: 34-01-1351331
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:38

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 10:57




Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	17.03.2025 10:57	Bayi No:	3401	Sayfa:	10/11
Rapor No:	34-01-1351331	Araç Giriş Tarihi:	17.03.2025 10:38	Araç Çıkış Tarihi:	17.03.2025 10:57
Mersis No:	0309073518100001				

Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk ağzı > Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.03.2025 10:57 Bayi No: 3401 Sayfa: 11/11
Rapor No: 34-01-1351331 Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu PPF kaplı olduğundan boya kontrolü yapılamadı.

Test hattı ile ilgili notlar;

Araç HYBRİD olduğundan DYNO test yapılamadı.

Airbag notlar;

AIRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.