

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2025 10:30 Bayi No: 3401 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-01-1352037 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 10:30
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz + Ekstra Paket



34FUZ587

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2025 10:30 Bayi No: 3401 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-01-1352037 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 10:30
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34FUZ587	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	45268	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	JSARZCA3S00404513	Motor Gücü	61 kw
Ruhsat Motor No	K12D1188219	Marka	Suzuki
Motor Hacmi	1197cc	Rengi	MAVİ SİYAH
Model	Swift	İlk Tescil Tarihi	18-10-2022
Sonraki Muayene Tar.	23-07-2025	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	SUZUKİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Donanım Bilgileri

Ön Kol Dayama	Deri Direksiyon Simidi	Ayarlanabilir Direksiyon
Hız Sabitleme Sistemi	Manuel Klima	Multimedia (Yol Bilgisayarı)
Fonksiyonel Direksiyon	Hidrolik Direksiyon	Işıklı Sürücü Makyaj Aynası
Yan Perde Hava Yastığı	Elektrikli Ayarlanabilir Ayna	Alaşımlı Jant
Sis Farı	Otomatik Far	Led Farları
Elektrikli Camlar	Park Sensörü	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit
Hız Sınırlayıcı	Merkezi Kilit	ASR
Start-Stop	Yokuş Kalkış Desteği	Koltuk Hava Yastığı
Yolcu Hava Yastığı	ABS	Geri Görüş Kamerası
Sürücü Hava Yastığı	Immobilizer	Kullanım Kılavuzu
Trafik Sigortası	Bakım Belgesi	Garanti Belgesi
1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı	Anten
Yangın Tüpü	İlkyardım Seti	Stepne
Kriko Seti	Bijon Anahtarı	Ön Plaka (Mühürlü)
Arka Plaka (Mühürlü)	Ruhsat	OGS/HGS

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	19.03.2025 10:30	Bayi No:	3401	Sayfa:	3/11
Rapor No:	34-01-1352037	Araç Giriş Tarihi:	19.03.2025 09:52	Araç Çıkış Tarihi:	19.03.2025 10:30
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrol (Değişmiş Boyanmış kontrol )

**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2025 10:30 Bayi No: 3401 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-01-1352037 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 10:30
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araçın muhtelif yerlerinde ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Döşemelerde kullanıma bağlı lekeler ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Arka silecek iz bırakıyor.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2025 10:30 Bayi No: 3401 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-01-1352037 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 10:30
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	71	2
2. Aks	70	68	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	277	289	4
2. Aks	243	253	4
El Freni	186	196	5

Verimlilik

82

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/55/R16	83V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/55/R16	83V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/55/R16	83V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/55/R16	83V	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2025 10:30 Bayi No: 3401 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-01-1352037 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 10:30
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
61	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2025 10:30 Bayi No: 3401 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-01-1352037 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 10:30
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.03.2025
Araç: Genel Tüm protokol standartları
Motor kodu:
Üretim yılı: 00-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: JSARZCA3500404513
Test edilmiş: 19.03.2025 09:12:15 / Standard

MOD / Motor/ Kalıcı hata kodları
ARIZA KODU HAFIZASI UYGUN

>ECU'DE KAYITLI ARIZA YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.10.2023		Çarpışma	Hayır	119712.53	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2025 10:30
Rapor No: 34-01-1352037
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:52

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 10:30

Araç Resimleri



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2025 10:30
Rapor No: 34-01-1352037
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:52

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 10:30



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atat rk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2025 10:30
Rapor No: 34-01-1352037
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:52

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 10:30

Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Farlar, Far, sol > Çizik



**Yağ seviyesi Soğutma
sıvısı**

Vuruk




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Kaporta, Sağ Ön Şase >
Ezik



Kaporta, Sağ Ön Şase >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atat rk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	19.03.2025 10:30	Bayi No:	3401	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-01-1352037	Araç Giriş Tarihi:	19.03.2025 09:52	Araç Çıkış Tarihi:	19.03.2025 10:30
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Ak  > Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu civataları işlemlî.

Test hattı ile ilgili notlar;

Araç HYBRİD olduğundan DYNO test yapılamadı.

Airbag notlar;

AİRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.