

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 13:27 Bayi No: 3401 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-01-1354081 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:59 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz + Ekstra Paket



34HET463

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 13:27 Bayi No: 3401 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-01-1354081 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:59 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HET463	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	13914	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	JSARZCA3S00407878	Motor Gücü	61 kw
Ruhsat Motor No	K12D1254113	Marka	Suzuki
Motor Hacmi	1197cc	Rengi	SARI
Model	Swift	İlk Tescil Tarihi	07-08-2023
Sonraki Muayene Tar.	11-05-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	SUZUKİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Donanım Bilgileri

Multimedia (Yol Bilgisayarı)	Deri Direksiyon Simidi	Ayarlanabilir Direksiyon
Hız Sabitleme Sistemi	Anahtarsız Giriş	Fonksiyonel Direksiyon
Hidrolik Direksiyon	Yan Perde Hava Yastığı	Elektrikli Ayarlanabilir Ayna
Alaşımlı Jant	Sis Farı	Otomatik Far
Led Farları	Elektrikli Camlar	Elektrikli Camlar (Arka)
Park Sensörü	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit	Hız Sınırlayıcı
Merkezi Kilit	ASR	Start-Stop
Yokuş Kalkış Desteği	Koltuk Hava Yastığı	ESP
Yolcu Hava Yastığı	ABS	Geri Görüş Kamerası
Sürücü Hava Yastığı	Otomatik Klima	Immobilizer
Kullanım Kılavuzu	Trafik Sigortası	Bakım Belgesi
Garanti Belgesi	1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı
Anten	Stepne	Kriko Seti
Bijon Anahtarı	Ön Plaka (Mühürlü)	Arka Plaka (Mühürlü)
Ruhsat	OGS/HGS	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.03.2025 13:27	Bayi No:	3401	Sayfa:	3/11
Rapor No:	34-01-1354081	Araç Giriş Tarihi:	25.03.2025 12:59	Araç Çıkış Tarihi:	25.03.2025 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 13:27 Bayi No: 3401 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-01-1354081 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:59 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araçın muhtelif yerlerinde ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Döşemelerde kullanıma bağlı lekeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 13:27 Bayi No: 3401 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-01-1354081 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:59 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	73	1
2. Aks	70	69	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	258	266	3
2. Aks	223	237	6
El Freni	177	186	5

Verimlilik

84

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/55/R16	83V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/55/R16	83V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/55/R16	83V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/55/R16	83V	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 13:27 Bayi No: 3401 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-01-1354081 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:59 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
61	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.03.2025 13:27	Bayi No:	3401	Sayfa:	7/11
Rapor No:	34-01-1354081	Araç Giriş Tarihi:	25.03.2025 12:59	Araç Çıkış Tarihi:	25.03.2025 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

25.03.2025

Araç: Suzuki Swift 1.2i 16V Hybrid

Motor kodu: K 12 C

Üretim yılı: 17-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: jsa rzca3s00407878

Test edilmiş: 25.03.2025 12:29:26 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Entegre edilmiş marş dinamosu 0

ABS ABS/ESP (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Konfor BCM ile HVAC CAN 1

Hata kodu BISOA:

Güneş ışınları yoğunluk sensörü

>VOLTAJ ÇOK YUKSEK

Konfor BCM (CAN) 1

Hata kodu BISOA:

Güneş ışınları yoğunluk sensörü

>VOLTAJ ÇOK YUKSEK

Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 0

Konfor LWR CAN 0

Konfor Radar CAN 0

Konfor Aydınlatma ve sinyal lambası sinyali 0

Konfor Acil durum fren asistanı çok fonksiyonlu...

0

Direksiyon Direksiyon CAN O*

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7878 şasi nolu SUZUKI SWIFT HIBRIT 1.2 GLX PREMIUM CVT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.03.2025 13:27	Bayi No:	3401	Sayfa:	8/11
Rapor No:	34-01-1354081	Araç Giriş Tarihi:	25.03.2025 12:59	Araç Çıkış Tarihi:	25.03.2025 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 13:27
Rapor No: 34-01-1354081
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3401
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 12:59

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 13:27



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.03.2025 13:27	Bayi No:	3401	Sayfa:	10/11
Rapor No:	34-01-1354081	Araç Giriş Tarihi:	25.03.2025 12:59	Araç Çıkış Tarihi:	25.03.2025 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik


Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442 Maslak /
İstanbul maslak3401@dexpert.com.tr 0212 709 96 02 SARIYER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	25.03.2025 13:27	Bayi No:	3401	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-01-1354081	Araç Giriş Tarihi:	25.03.2025 12:59	Araç Çıkış Tarihi:	25.03.2025 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Araç HYBRİD olduğundan DYNO test yapılamadı.

Airbag notlar;

AİRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.