

YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2 KISIM 37 SK 1522 NOLU DÜKKAN
MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W

Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415

Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 1/11

Satıcı Bilgileri	Alıcı Bilgileri	Bayi Bilgileri
Ad/Soyad : SUV MARKET	Ad/Soyad : DOĞAN TREND	Bayi no. : 34-13
Telefon no. : 00000000000	Telefon no. : 11111111111	Telefon no. : 05415445369
Mail :	Mail :	Fax no. : -
TC/Vergi no:	TC/Vergi no:	HYB no. : 34-HYB-21294

Araç Bilgileri	SUZUKİ-SUVMARKET (DOĞAN GRUP) KÜÇÜKÇEKMECE İçeriği
PLAKA 34KDY120	DİNAMOMETRE..... YOK
MARKA..... MG	FREN..... VAR
MODEL..... ZS	SÜSPANSİYON..... VAR
ÜRETİM YILI..... 2023	YANAL KAYMA..... VAR
ŞASE NO..... LSJW74C98PZ337415	KAPORTA..... VAR
MOTOR HACMİ..... 999	İÇ EKSPERTİZ..... YOK
MOTOR GÜCÜ..... 110	DIŞ EKSPERTİZ..... VAR
VİTES TÜRÜ Otomatik	OBD..... VAR
YAKIT TÜRÜ..... Benzin	MOTOR CONTA TESTİ..... YOK
ARAÇ RENGİ..... MAVİ	HASAR SORGULAMA..... VAR
GİRİŞ KİLOMETRE.. 15596	KİLOMETRE SORGULAMA..... YOK
ÇIKIŞ KİLOMETRE... 15597	
GİRİŞ TARİHİ..... 3.02.2025 10:10:11	
ÇIKIŞ TARİHİ..... 3.02.2025 10:38:06	

Yol testi yapıldı mı?	☒	Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı?	☒
Ruhsat aslı görüldü mü?	☒	1 Ay 1000KM Motor Mekanik Garantisi yapıldı mı?	☐
Kilometre sorgusu yapıldı mı?	☒	1 Ay 1000KM Gövde Garantisi yapıldı mı?	☐
Yol yardımı yapıldı mı?	☐	Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı?	☒

Verilen bilgiler Dynobil Ekspertiz Cihaz sonuçları ve bizim kanaatimizdir. Ekspertiz sonrası ilk iş günü içinde gerçekleşmeyen araç satışları ve motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu raporlar geçersizdir. Bu ekspertizde triger ve zincir kontrolü yapılmamaktadır. Aracın mekanik ve elektronik kontrollerinde sonradan çıkabilecek arızalara kullanıcı hataları, motor sıcakken tespit edilemeyen arızalar, plastik aksamlarda(hortum, klips, soket vb.) arızalar oluşabilir. Airbag kontrolü yapılmamaktadır. Motor yağına ve yakıt sistemine konulabilen katkılar arızaları gizlemektedir. Bu kimyasalların ve yol testinde görülebilen arızaların (akís, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel talep edilebilir. Ekspertiz sonucu tespit edilen arızalar ve sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için ağır bakımların yapılması çok önemlidir. Aracın periyodik bakımlarının yapılmasını önemle bildiririz. Satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Kullanıcı hatalarına bağlı, ağır bakımları yapılmayan araçlarda oluşabilecek arızalardan, Turbo ve atmosferik motorlarda yazılım ve farklı yakıttan oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir. Dijital ölçüm aletlerin ölçüm sonuçları üreticisi olan firmalardan kaynaklı değişkenlik gösterebilir. Dış karasör kontrollerinde araç yüzeyinde kir çamur ve kaplamalar vb ölçüm sonuçlarında değişkenlik gösterebilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza

FREN

YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2 KISIM 37 SK 1522 NOLU
DÜKKAN MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W


Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415

Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 2/11

Fren Ölçüm Değerleri



Fren Ölçüm Değerleri

	Sol kN	Sağ kN	Fark (%)
Ön	2,64kN	2,29kN	%13
Arka	3,08kN	2,68kN	%13
El Freni	0kN	0kN	%0

Ön sağ sol ve arka sağ sol fren için kabul edilebilir değer farkı max. %25 'dir.
El freni için kabul edilebilir değer farkı max. %50'dir.

Fren Verimlilik Değerleri

	Sol kN	Sağ kN
Ön	%81	%70
Arka	%94	%82

Ön sağ sol ve arka sağ sol fren için kabul edilebilir verimlilik değeri %70 'dir. Altındaki değerlerde kontrol edilmelidir.

Aracınızın frenleme esnasında sağ ve sol frenlerin birbirleri arasındaki frenleme farkı hesaplanır. Fren farkı eğer %20 nin altında ise normal değerlerde kabul edilir. %20 ile %25 arası ise riskli olarak değerlendirilir. %25 ve üzeri sonuçlar kesinlikle kontrol edilmelidir. Unutulmamalıdır ki fren test verilerinde balata ve disk durumlarına yer verilmemektedir. Disk ve balata durumları göz ve el yordamı ile ayrıca kontrol edilebilir.

Fren verimliliği = Aracınızın mevcut ağırlığına göre aracı durdurabileceği tutunma verimliliğini göstermektedir.

SÜSPANSİYON

YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2 KISIM 37 SK 1522 NOLU
DÜKKAN MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W


Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415

Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 3/11

Süspansiyon Ölçüm Değerleri



Süspansiyon Ölçüm Değerleri

	Sol Tutunma	Sağ Tutunma	Fark (%)
Ön	%73	%73	%0
Arka	%74	%72	%3

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilir değer farkı max.%20 'dir.
Süspansiyon değerlerinde %50 altı kontrol olarak geçmektedir.

Süspansiyon testi, aracınızın helezon, yaprak yaylar gibi taşıyıcı süspansiyon öğelerinin kontrolü için gerçekleştirilen testtir.
Amortisör kontrolleri ise göz ve el yordamı ile ayrıci tespit edilir. %50 nin altındaki değerler riskli olarak değerlendirilir.

YANAL KAYMA

YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2 KISIM 37 SK 1522 NOLU
DÜKKAN MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W


Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415


Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 4/11

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri



Ön Yanal Kayma
0m/km



Arka Yanal Kayma
0m/km

Yanal kayma testi, aracınızın 1000 metrelik düz yolda yapmış olduğu sapmayı hesaplar.
Eğer 0 ile 12 metre arası değerler normal olarak değerlendirilirken 12 metrenin üzerindeki sapmaların kontrol edilmesi gerekmektedir.

DIŞ EKSPERTİZ

YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2 KISIM 37 SK 1522 NOLU
DÜKKAN MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W

Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415

Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 5/11

DIŞ EKSPERTİZ PARÇALARI

Ön Cam	ORJİNAL	Sol Arka Dış Kapı Kolu	SAĞLAM
Arka Cam	ORJİNAL	Sağ Arka Dış Kapı Kolu	SAĞLAM
Kapı Camları	ORJİNAL	Bagaj Kapağı Kilidi	SAĞLAM
Lastiklerin Durumu	İYİ	Kaput Açma Kilidi	SAĞLAM
Lastiklerin Havası	NORMAL	Depo Kapağı	SAĞLAM
Sağ Ön Lastik Dış Kalınlığı	İYİ	Dış Anten	SAĞLAM
Sol Ön Lastik Dış Kalınlığı	İYİ	Depo Kapağı Dolum Kapağı	SAĞLAM
Sağ Arka Lastik Dış Kalınlığı		Sol Ön Kapı Dış Bandı	VAR
Sol Arka Lastik Dış Kalınlığı	İYİ	Sağ Ön Kapı Dış Bandı	VAR
Stepne	VAR	Sol Arka Kapı Dış Bandı	VAR
Sağ Ön Jant	İYİ	Sağ Arka Kapı Dış Bandı	VAR
Sol Ön Jant	İYİ	Far Yıkama Kontrol	YOK
Sağ Arka Jant	İYİ	Far Silecekleri	YOK
Sol Arka Jant	İYİ	Ön Cam Silgeçler	İYİ
Ön Sağ Far	SAĞLAM	Arka Cam Silgeçler	İYİ
Ön Sol Far	SAĞLAM	Ön Cam Silgeç Fiskiyeleri	İYİ
Sağ Sinyaller	SAĞLAM	Dörtlü Flasör	VAR
Sol Sinyaller	SAĞLAM	Geri Vites Lambası	VAR
Sağ Stop	SAĞLAM	Fren Lambası	VAR
Sol Stop	SAĞLAM	Arka Cam Silgeç Fiskiyesi	VAR
Silecekler	İYİ	Ön Far Yıkama Fiskiyesi	YOK
Sağ Dış Ayna	SAĞLAM	Römork Çeki Demiri	YOK
Sol Dış Ayna	SAĞLAM	Sol Yan Basamak	YOK
Far ve Lambalarda Kırık, Hasar	SAĞLAM	Sağ Yan Basamak	YOK
Sol Ön Dış Kapı Kolu	SAĞLAM	Sol Yan Tavan Çıtası	VAR
Sağ Ön Dış Kapı Kolu	SAĞLAM	Sağ Yan Tavan Çıtası	VAR

MOTOR, ŞANZUMAN VE MEKANİK KONTROLÜ

YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2 KISIM 37 SK 1522 NOLU
DÜKKAN MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W

Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415

Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 6/11

MOTOR, ŞANZUMAN VE MEKANİK KONTROLÜ

Üst Motor Kapağında Buhar	Yok	
Atesleme Sistemi	İyi	
Yakıt Sistemi	İyi	
Motor Yagi Seviyesi	Normal	
Motorda Harici Ses	Yok	
Motor Sogutma Suyu	İyi	
Motor ve Sanzuman Kulakları	İyi	
Motor Ust Kulbutor	İyi	
Egzozda Harici Duman	Yok	
Turboda Harici Ses	Yok	
Enjektörler	İyi	
Radyoter Petegi	İyi	
Sogutma Fanları	İyi	
Sarj Dinamosu	İyi	
Tork Konvertoru	İyi	
Krank Kecesi	İyi	
Volant	İyi	
Kalorifer Isıtma	İyi	
Mars Dinamosu	İyi	
Sanzuman Vites Gecisleri	İyi	
Priz Direk Bilyasi	İyi	
Debriyaj Baskı Balata	İyi	
Aku Voltaj	İyi	
Fren Diski ve Balata	İyi	
Amortisör Takozları	İyi	
Amortisörler	İyi	
Helezon Yayları	İyi	

ARAÇ ALTI KONTROLLERİ

YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2. KISIM 37 SK 1522 NOLU
DÜKKAN MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W

Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415

Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 7/11

ARAÇ ALTI KONTROLLERİ

Motorda Su Kacagi	Yok	
Motorda Yag Kacagi	Yok	
Sanzumanda Yag Kacagi	Yok	
Diferansiyelde Yag Kacagi	Yok	
Turbo Ve Intercooler Yag Kacagi	Yok	
Hidrolik Yag Kacagi	Yok	
Cam Suyu Kacagi	Yok	
Gözle görülebilen kayışlar ve gergiler	İyi	
Egzoz Tertibatı	İyi	
Motor Alt Muhafaza	Var	
Direksiyon Kutusu	İyi	
Vites Kutusu	İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	İyi	
Fren Hortumları	İyi	
Saft	İyi	
Rotlar	İyi	
Rot Basları	İyi	
Alt Rotiler	İyi	
Tabla Ve Fiskeleri	İyi	
Yakıt Deposu	İyi	
Motor Karteri	İyi	
Porya Bilyaları	İyi	
Sanzuman Kovani	İyi	
Salıncak Ve Burç	İyi	
Dingiller	İyi	

KAPORTA EKSPERTİZ RAPORU

YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2 KISIM 37 SK 1522 NOLU
DÜKKAN MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W


Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415

Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 8/11

Boya ve Kaporta Kontrolü



KAPORTA EKSPERTİZ RAPORU

Ön Panel	PLASTİK-FİBER	Bagaj Kapağı	ORJİNAL
Ön Kaput	ORJİNAL	Arka Panel	ORJİNAL
Sol Ön Çamurluk	ORJİNAL	Sağ Ön Çamurluk	ORJİNAL
Sol Ön Kapı	ORJİNAL	Sağ Ön Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Kapı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORJİNAL	Sağ Arka Çamurluk	ORJİNAL
Tavan	ORJİNAL	Dolu Göçükleri	YOK
Sol Marşbiyel	PLASTİK	Sağ Marşbiyel	PLASTİK
Karasörde ezik ve çizikler	VAR		
Sol Omuz Direği	ORJİNAL	Sağ Omuz Direği	ORJİNAL
Sol Orta İç Direk	ORJİNAL	Sağ Orta İç Direk	ORJİNAL
Sol Ön İç Direk	ORJİNAL	Sağ Ön İç Direk	ORJİNAL
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL

Ön Tampon Demiri	ORJİNAL	Alt Taban Sacı	ORJİNAL
Arka Tampon Demiri	ORJİNAL	Bagaj Havuzu	ORJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORJİNAL
Sol Ön Podye	ORJİNAL	Sağ Ön Podye	ORJİNAL
Sol Ön Şase	ORJİNAL	Sağ Ön Şase	ORJİNAL
Sol Arka Podye	ORJİNAL	Sağ Arka Podye	ORJİNAL
Sol Arka Şase	ORJİNAL	Sağ Arka Şase	ORJİNAL

Notlar

TAMPONLAR BOYALI

NOTLAR

YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2 KISIM 37 SK 1522 NOLU
DÜKKAN MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W

Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415

Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 9/11

**Notlar : YSC İLK YARDIM ÇANTASI
LASTİK BASINÇ KOMPRESÖRÜ MEVCUT
YOL TESTİ YAPILDIĞINDAN DINAMOMETRE TESTİ YAPILMADI**

OBD

YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2 KISIM 37 SK 1522 NOLU
DÜKKAN MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W

Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415

Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 10/11

Motor Elektroniği

Açıklama



Arıza Kaydı Yok

RAPOR EKTE



Şanzıman Elektroniği

Açıklama



Arıza Kaydı Yok



Konfor Elektroniği

Açıklama



Arıza Kaydı Yok



Güvenlik Elektroniği

Açıklama



Arıza Kaydı Yok



YAY OTOMOTİV
ATATÜRK SANAYİ SİTESİ 2 KISIM 37 SK 1522 NOLU
DÜKKAN MASLAK / SARIYER

Rapor no.: opT8boxuSwByW2W

Plaka : 34KDY120

Şase no.: LSJW74C98PZ337415

Tarih : 3.02.2025 10:10:11

Sayfa no. : 11/11

Satıcı Bilgileri	Alıcı Bilgileri	Bayi Bilgileri
Ad/Soyad : SUV MARKET	Ad/Soyad : DOĞAN TREND	Bayi no. : 34-13
Telefon no. : 00000000000	Telefon no. : 11111111111	Telefon no. : 05415445369
Mail :	Mail :	Fax no. : -
TC/Vergi no:	TC/Vergi no:	HYB no. : 34-HYB-21294

KVKK AYDINLATMA METNİ
OTOBİL MAKİNA İMALAT OTOMOTİV İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM
EKSPERTİZ RAPORU AYDINLATMA METNİ

OTOBİL MAKİNA İMALAT ("Veri Sorumlusu") olarak tarafımızca; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizi aşağıda açıkladığı şekilde ve ilgili mevzuatta çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu metinle kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü ifa etmekteyiz. Kurumumuza gelerek ekspertiz raporu talep eden müşterilerimizden;

Kimlik Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
İletişim Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
Araç Şase Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
Araç Plaka ve Ruhsat Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması

verileri amaçlarıyla işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz; akdi ilişki çerçevesinde hizmet alınan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, bu özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kurulan akdi ilişki çerçevesinde ekspertiz raporu tanzim edilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması." hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler elektronik sistemlerin kullanılması yöntemiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.

4-6698 Sayılı Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Hakları ve Haklarının Kullanılma Yöntemleri

İlgili Kanun'un 11. Maddesi gereğince kurumumuza başvuru yaparak kişisel verilerinize dair aşağıda belirtilen taleplerde bulunmanız mümkündür.

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 - Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 - Kişisel verilerinizin yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 - Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etmek,
 - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeniz mümkündür.
- Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. İvedik OSB Mah. 2239/1 sokak No:9- DD-O Yenimahalle Ankara adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz. Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca belirlenen ücret tarifesine esas alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde kurumumuza iletebilirsiniz.

Verilerimin yukarıda belirtilen aydınlatma metni uyarınca işlenmesini kabul ediyorum.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza