

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0

Plaka : 34KTR413

Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43

Sayfa no. : 1/14

| Satıcı Bilgileri                    | Alıcı Bilgileri                     | Bayi Bilgileri                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ad/Soyad : <b>SUZUKİ SUV MARKET</b> | Ad/Soyad : <b>SUZUKİ SUV MARKET</b> | Bayi no. : <b>06-06</b>          |
| Telefon no. : <b>1111111111</b>     | Telefon no. : <b>1111111111</b>     | Telefon no. : <b>05461900638</b> |
| Mail :                              | Mail :                              | Fax no. : <b>0</b>               |
| TC/Vergi no:                        | TC/Vergi no:                        | HYB no. : <b>06-HYB-8488</b>     |

| Araç Bilgileri                      | SUZUKİ-SUVMARKET (DOĞAN GRUP)<br>İçeriği |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| PLAKA .....34KTR413                 | DİNAMOMETRE..... YOK                     |
| MARKA.....MG                        | FREN..... VAR                            |
| MODEL.....MG ZS                     | SÜSPANSİYON..... VAR                     |
| ÜRETİM YILI..... 2024               | YANAL KAYMA..... VAR                     |
| ŞASE NO..... LSJW74C95RZ201343      | KAPORTA..... VAR                         |
| MOTOR HACMİ.....999                 | İÇ EKSPERTİZ..... YOK                    |
| MOTOR GÜCÜ.....110                  | DIŞ EKSPERTİZ..... YOK                   |
| VİTES TÜRÜ ..... Otomatik           | OBD..... VAR                             |
| YAKIT TÜRÜ..... Benzin              | MOTOR CONTA TESTİ..... VAR               |
| ARAÇ RENGİ.....KIRMIZI              | HASAR SORGULAMA..... VAR                 |
| GİRİŞ KİLOMETRE.. 6585              | KİLOMETRE SORGULAMA..... YOK             |
| ÇIKIŞ KİLOMETRE...6585              |                                          |
| GİRİŞ TARİHİ.....5.02.2025 09:44:43 |                                          |
| ÇIKIŞ TARİHİ.....5.02.2025 09:55:11 |                                          |

|                               |                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Yol testi yapıldı mı?         | <input type="checkbox"/>            | Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı?                 | <input type="checkbox"/> |
| Ruhsat aslı görüldü mü?       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 Ay 1000KM Motor Mekanik Garantisi yapıldı mı? | <input type="checkbox"/> |
| Kilometre sorgusu yapıldı mı? | <input type="checkbox"/>            | 1 Ay 1000KM Gövde Garantisi yapıldı mı?         | <input type="checkbox"/> |
| Yol yardımı yapıldı mı?       | <input type="checkbox"/>            | Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı?             | <input type="checkbox"/> |

Verilen bilgiler Dynobil Ekspertiz Cihaz sonuçları ve bizim kanaatimizdir. Ekspertiz sonrası ilk iş günü içinde gerçekleşmeyen araç satışları ve motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu raporlar geçersizdir. Bu ekspertizde triger ve zincir kontrolü yapılmamaktadır. Aracın mekanik ve elektronik kontrollerinde sonradan çıkabilecek arızalara kullanıcı hataları, motor sıcakken tespit edilemeyen arızalar, plastik aksamlarda( hortum, klips, soket vb.) arızalar oluşabilir. Airbag kontrolü yapılmamaktadır. Motor yağına ve yakıt sistemine konulabilen katkılar arızaları gizlemektedir. Bu kimyasalların ve yol testinde görülebilen arızaların (akis, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel talep edilebilir. Ekspertiz sonucu tespit edilen arızalar ve sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için ağır bakımların yapılması çok önemlidir. Aracın periyodik bakımlarının yapılmasını önemle bildiririz. Satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Kullanıcı hatalarına bağlı, ağır bakımları yapılmayan araçlarda oluşabilecek arızalardan, Turbo ve atmosferik motorlarda yazılım ve farklı yakıttan oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir. Dijital ölçüm aletlerin ölçüm sonuçları üreticisi olan firmalardan kaynaklı değişkenlik gösterebilir. Dış karasör kontrollerinde araç yüzeyinde kir çamur ve kaplamalar vb ölçüm sonuçlarında değişkenlik gösterebilmektedir.Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza

# FREN

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0


Plaka : 34KTR413

Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43

Sayfa no. : 2/14

## Fren Ölçüm Değerleri



## Fren Ölçüm Değerleri

|          | Sol kN | Sağ kN | Fark (%) |
|----------|--------|--------|----------|
| Ön       | 2,98kN | 2,98kN | %0       |
| Arka     | 2,98kN | 2,79kN | %6       |
| El Freni | 0kN    | 0kN    | %0       |

Ön sağ sol ve arka sağ sol fren için kabul edilebilir değer farkı max. %25 'dir.  
El freni için kabul edilebilir değer farkı max. %50'dir.

## Fren Verimlilik Değerleri

|      | Sol kN | Sağ kN |
|------|--------|--------|
| Ön   | %91    | %91    |
| Arka | %91    | %85    |

Ön sağ sol ve arka sağ sol fren için kabul edilebilir verimlilik değeri %70 'dir. Altındaki değerlerde kontrol edilmelidir.

Aracınızın frenleme esnasında sağ ve sol frenlerin birbirleri arasındaki frenleme farkı hesaplanır. Fren farkı eğer %20 nin altında ise normal değerlerde kabul edilir. %20 ile %25 arası ise riskli olarak değerlendirilir. %25 ve üzeri sonuçlar kesinlikle kontrol edilmelidir. Unutulmamalıdır ki fren test verilerinde balata ve disk durumlarına yer verilmemektedir. Disk ve balata durumları göz ve el yordamı ile ayrıca kontrol edilebilir.

Fren verimliliği = Aracınızın mevcut ağırlığına göre aracı durdurabileceği tutunma verimliliğini göstermektedir.



# SÜSPANSİYON

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0


Plaka : 34KTR413

Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43

Sayfa no. : 3/14

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri



## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

|      | Sol Tutunma | Sağ Tutunma | Fark (%) |
|------|-------------|-------------|----------|
| Ön   | %79         | %66         | %16      |
| Arka | %80         | %67         | %16      |

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilir değer farkı max.%20 'dir.  
Süspansiyon değerlerinde %50 altı kontrol olarak geçmektedir.

Süspansiyon testi, aracınızın helezon, yaprak yaylar gibi taşıyıcı süspansiyon öğelerinin kontrolü için gerçekleştirilen testtir.  
Amortisör kontrolleri ise göz ve el yordamı ile ayrıci tespit edilir. %50 nin altındaki değerler riskli olarak değerlendirilir.


# YANAL KAYMA

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28


Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0  
Plaka : 34KTR413  
Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43  
Sayfa no. : 4/14

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri



**Ön Yanal Kayma**  
**0m/km**



**Arka Yanal Kayma**  
**0m/km**

Yanal kayma testi, aracınızın 1000 metrelik düz yolda yapmış olduğu sapmayı hesaplar.  
Eğer 0 ile 12 metre arası değerler normal olarak değerlendirilirken 12 metrenin üzerindeki sapmaların kontrol edilmesi gerekmektedir.

# DIŐ GÖVDE RAPORU

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŐYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0


Plaka : 34KTR413

Őase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43

Sayfa no. : 5/14

## Boya ve Kaporta Kontrolü



### DIŐ GÖVDE PARŐALARI

|                            |          |                   |          |
|----------------------------|----------|-------------------|----------|
| Ön Panel                   | ORIJİNAL | Bagaj Kapağı      | ORIJİNAL |
| Ön Kaput                   | ORIJİNAL | Arka Panel        | ORIJİNAL |
| Sol Ön  amurluk            | ORIJİNAL | Sağ Ön  amurluk   | ORIJİNAL |
| Sol Ön Kapı                | ORIJİNAL | Sağ Ön Kapı       | ORIJİNAL |
| Sol Arka Kapı              | ORIJİNAL | Sağ Arka Kapı     | ORIJİNAL |
| Sol Arka  amurluk          | ORIJİNAL | Sağ Arka  amurluk | ORIJİNAL |
| Tavan                      | ORIJİNAL | Sağ Marőbiyel     | PLASTİK  |
| Sol Marőbiyel              | PLASTİK  | Dolu Gö ükleri    | YOK      |
| Karasörde ezik ve  izikler | VAR      |                   |          |

### Notlar

# KAPORTA RAPORU

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0

Plaka : 34KTR413

Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43

Sayfa no. : 6/14



## KAPORTA PARÇALARI

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Sol Omuz Direği               | ORJİNAL |
| Sağ Omuz Direği               | ORJİNAL |
| Sol Orta İç Direk             | ORJİNAL |
| Sağ Orta İç Direk             | ORJİNAL |
| Sol Ön İç Direk               | ORJİNAL |
| Sağ Ön İç Direk               | ORJİNAL |
| Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı | ORJİNAL |
| Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı | ORJİNAL |

## Notlar

# ŞASE KONTROL RAPORU

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28


Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0

Plaka : 34KTR413

Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43

Sayfa no. : 7/14



## ŞASE PARÇALARI

|                  |         |                    |         |
|------------------|---------|--------------------|---------|
| Ön Panel         | ORJİNAL | Alt Taban Sacı     | ORJİNAL |
| Arka Panel       | ORJİNAL | Bagaj Havuzu       | ORJİNAL |
| Sol Kılıç Sacı   | ORJİNAL | Sağ Kılıç Sacı     | ORJİNAL |
| Sol Ön Podye     | ORJİNAL | Sağ Ön Podye       | ORJİNAL |
| Sol Ön Şase      | ORJİNAL | Sağ Ön Şase        | ORJİNAL |
| Sol Arka Podye   | ORJİNAL | Sağ Arka Podye     | ORJİNAL |
| Sol Arka Şase    | ORJİNAL | Sağ Arka Şase      | ORJİNAL |
| Ön Tampon Demiri | ORJİNAL | Arka Tampon Demiri | ORJİNAL |

## Notlar

# MOTOR, ŞANZUMAN VE MEKANİK KONTROLÜ

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0  
Plaka : 34KTR413  
Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43  
Sayfa no. : 8/14

## MOTOR, ŞANZUMAN VE MEKANİK KONTROLÜ

|                             |        |  |
|-----------------------------|--------|--|
| Üst Motor Kapağında Buhar   | Yok    |  |
| Atesleme Sistemi            | İyi    |  |
| Yakıt Sistemi               | İyi    |  |
| Motor Yagi Seviyesi         | Normal |  |
| Motorda Harici Ses          | Yok    |  |
| Motor Sogutma Suyu          | İyi    |  |
| Motor ve Sanzuman Kulakları | İyi    |  |
| Motor Üst Kulbutör          | İyi    |  |
| Egzozda Harici Duman        | Yok    |  |
| Turboda Harici Ses          | Yok    |  |
| Enjektörler                 | İyi    |  |
| Radyoter Petegi             | İyi    |  |
| Sogutma Fanları             | İyi    |  |
| Sarj Dinamosu               | İyi    |  |
| Tork Konvertörü             | İyi    |  |
| Krank Kecesi                | İyi    |  |
| Volant                      | İyi    |  |
| Kalorifer Isıtma            | İyi    |  |
| Mars Dinamosu               | İyi    |  |
| Sanzuman Vites Gecisleri    | İyi    |  |
| Priz Direk Bilyası          | İyi    |  |
| Debriyaj Baskı Balata       | İyi    |  |
| Aku Voltaj                  | İyi    |  |
| Fren Diski ve Balata        | İyi    |  |
| Amortisör Takozları         | İyi    |  |
| Amortisörler                | İyi    |  |
| Helezon Yayları             | İyi    |  |

# ARAÇ ALTI KONTROLLERİ

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0

Plaka : 34KTR413

Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43

Sayfa no. : 9/14

## ARAÇ ALTI KONTROLLERİ

|                                        |     |  |
|----------------------------------------|-----|--|
| Motorda Su Kacagi                      | Yok |  |
| Motorda Yag Kacagi                     | Yok |  |
| Sanzumanda Yag Kacagi                  | Yok |  |
| Diferansiyelde Yag Kacagi              | Yok |  |
| Turbo Ve Intercooler Yag Kacagi        | Yok |  |
| Hidrolik Yag Kacagi                    | Yok |  |
| Cam Suyu Kacagi                        | Yok |  |
| Gözle görülebilen kayışlar ve gergiler | İyi |  |
| Egzoz Tertibatı                        | İyi |  |
| Motor Alt Muhafaza                     | Yok |  |
| Direksiyon Kutusu                      | İyi |  |
| Vites Kutusu                           | İyi |  |
| Taban Plastik Bakalitleri              | İyi |  |
| Fren Hortumları                        | İyi |  |
| Saft                                   | İyi |  |
| Rotlar                                 | İyi |  |
| Rot Basları                            | İyi |  |
| Alt Rotiler                            | İyi |  |
| Tabla Ve Fiskeleri                     | İyi |  |
| Yakıt Deposu                           | İyi |  |
| Motor Karteri                          | İyi |  |
| Porya Bilyaları                        | İyi |  |
| Sanzuman Kovani                        | İyi |  |
| Salıncak Ve Burc                       | İyi |  |
| Dingiller                              | İyi |  |

## NOTLAR

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0

Plaka : 34KTR413

Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43

Sayfa no. : 10/14

### SBM HASAR VE KM KAYDI SORGULAMA

34KTR413 plakalı aracın SBM kayıtlarını aşağıdaki QR barkodlarından görebilirsiniz.



Hasar Kaydı Sorgulama



KM Kaydı Sorgulama






# ARAÇ RESİMLERİ

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0  
Plaka : 34KTR413  
Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43  
Sayfa no. : 11/14



# ARAÇ RESİMLERİ

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0  
Plaka : 34KTR413  
Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43  
Sayfa no. : 12/14





# ARAÇ RESİMLERİ

ÖNDER SÖKEN  
ERCIYES İŞYERLERİ SİTESİ 196.CAD. NO 28

Rapor no.: s8FOUc2OmijjeQ0

Plaka : 34KTR413

Şase no.: LSJW74C95RZ201343

Tarih : 5.02.2025 09:44:43

Sayfa no. : 13/14



| Satıcı Bilgileri                    | Alıcı Bilgileri                     | Bayi Bilgileri                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ad/Soyad : <b>SUZUKİ SUV MARKET</b> | Ad/Soyad : <b>SUZUKİ SUV MARKET</b> | Bayi no. : <b>06-06</b>          |
| Telefon no. : <b>1111111111</b>     | Telefon no. : <b>1111111111</b>     | Telefon no. : <b>05461900638</b> |
| Mail :                              | Mail :                              | Fax no. : <b>0</b>               |
| TC/Vergi no:                        | TC/Vergi no:                        | HYB no. : <b>06-HYB-8488</b>     |

**KVKK AYDINLATMA METNİ**  
**OTOBİL MAKİNA İMALAT OTOMOTİV İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ**  
**KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM**  
**EKSPERTİZ RAPORU AYDINLATMA METNİ**

OTOBİL MAKİNA İMALAT ("Veri Sorumlusu") olarak tarafımızca; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve ilgili mevzuatta çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu metinle kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü ifa etmekteyiz.

Kurumumuza gelerek ekspertiz raporu talep eden müşterilerimizden;

|                                |   |                                                    |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Kimlik Bilgileri               | > | Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi |
|                                | > | Aracın km ve diğer sorgularının yapılması          |
| İletişim Bilgileri             | > | Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi |
|                                | > | Aracın km ve diğer sorgularının yapılması          |
| Araç Şase Bilgileri            | > | Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi |
|                                | > | Aracın km ve diğer sorgularının yapılması          |
| Araç Plaka ve Ruhsat Bilgileri | > | Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi |
|                                | > | Aracın km ve diğer sorgularının yapılması          |

verileri amaçlarıyla işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz; akdi ilişki çerçevesinde hizmet alınan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, bu özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kurulan akdi ilişki çerçevesinde ekspertiz raporu tanzim edilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması." hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler elektronik sistemlerin kullanılması yöntemiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.

4-6698 Sayılı Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Hakları ve Haklarının Kullanılma Yöntemleri

İlgili Kanun'un 11. Maddesi gereğince kurumumuza başvuru yaparak kişisel verilerinize dair aşağıda belirtilen taleplerde bulunmanız mümkündür.

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

b) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

e) Kişisel verilerinizin yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

f) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etmek,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeniz mümkündür.

Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. İvedik OSB Mah. 2239/1 sokak No:9- DD-O Yenimahalle Ankara adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz.

Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca belirlenen ücret tarifesine esas alınacaktır.

Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde kurumumuza iletebilirsiniz.

Verilerimin yukarıda belirtilen aydınlatma metni uyarınca işlenmesini kabul ediyorum.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza