

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11
Rapor No: 35-01-1342156
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11

Full Plus Ekspertiz + Ekstra Paket



35BLB836

Eksper / İmza



35-HYB-6948

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11 Bayi No: 3501 Sayfa: 2/13
Rapor No: 35-01-1342156 Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11
Mersis No: 0167106674200001

Araç Bilgileri

Plaka	35BLB836	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	34955	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LSJA24U9XPN040340	Motor Gücü	119 kw
Marka	MG	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	SİYAH	Model	HS
İlk Tescil Tarihi	20-02-2023	Sonraki Muayene Tar.	31-10-2025
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	31-10-2025
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	OTOMOBİLİTE
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Donanım Bilgileri

Ön Kol Dayama	Deri Direksiyon Simidi	Ayarlanabilir Direksiyon
Hız Sabitleme Sistemi	Işıklı Yolcu Makyaj Aynası	Multimedia (Yol Bilgisayarı)
Arka Kol Dayama	Anahtarsız Giriş	Navigasyon
Fonksiyonel Direksiyon	Isıtmalı Koltuk	Hidrolik Direksiyon
Işıklı Sürücü Makyaj Aynası	Yan Perde Hava Yastığı	Yağmur Sensörü
Elektrik Ayarlı Koltuk	Sunroof	Elektrikli Ayarlanabilir Ayna
Cam Tavan	Alaşımlı Jant	Sis Farı
Metalik Boya	Otomatik Far	Led Farları
Elektrikli Camlar	Elektrikli Camlar (Arka)	Park Sensörü
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit	Hız Sınırlayıcı	ASR
Start-Stop	Yokuş Kalkış Desteği	Koltuk Hava Yastığı
ESP	Yolcu Hava Yastığı	ABS
Geri Görüş Kamerası	Sürücü Hava Yastığı	Otomatik Klima
Immobilizer	1. Araç Anahtarı	Anten
Tamir Kiti	Ön Plaka (Mühürlü)	Arka Plaka (Mühürlü)
Ruhsat		


BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11
Rapor No: 35-01-1342156
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİRRapor Tarihi: 13.02.2025 12:11
Rapor No: 35-01-1342156
Mersis No: 0167106674200001Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10Sayfa: 4/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik çizik hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kullanıma bağlı deformasyonlar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastik yüzeyleri çatlak aşınmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		kartel filtresi ve yağ filtresinde yoğun yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Sağlık durumu %91 şarj durumu %73
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11 Bayi No: 3501 Sayfa: 5/13
Rapor No: 35-01-1342156 Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11
Mersis No: 0167106674200001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,1 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	69	3
2. Aks	71	68	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	256	232	9.5
2. Aks	288	266	7.5
El Freni	166	182	9

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/R18	97V	4 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/R18	97V	4,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/R18	97V	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/R18	97V	4,5 mm	Yazlık

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11
Rapor No: 35-01-1342156
Mersis No: 0167106674200001


Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
329	292,11	87,7	111
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
119	112,2	12,16	94,29
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11 Bayi No: 3501 Sayfa: 7/13
Rapor No: 35-01-1342156 Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11
Mersis No: 0167106674200001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
'SOLUT IONS

10.02.2025
Araç: MG Motors MG ZS EV
Motor kodu: T2204XS105K02
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: LSJA24U9XPN040340 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 13.02.2025 11:03:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
ABS SCS Sürüş dinamiği kontrolü Z*

Hata kodu C100886:
Hata kodu U040181:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hava yastığı SDM hava yastığı O*
Klima HVAC Kalorifer/klima O*
Konfor GW Gateway 1*

Hata kodu U012787:
Lastik basıncı kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Konfor BCM Araç elektrik sistemi elektroniği 3

Hata kodu U023687:
Elektrik_direks_ıyon kilitleme kumanda ünitesine C
AN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U115887:
Ön pa rk_ ya rdımına CAN—Bus-bağlantısı
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu U115C87:
Arka park yardımına CAN—Bus-bağlantısı
HATALI İLETİŞİM!

Konfor IPK Gösterge panosu 1*

Hata kodu U012787:
Lastik basıncı kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Konfor FDR Adaptif hız kontrol sistemi radar se...
4*

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu BI9C181:
Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi

Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu BI9C281:
Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi
Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu BI9C381:
Adaptif hız kontrol sistemi
Geçersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu BI9C481:
Fren müdahaleli ön çarpışma uyarı sistemi
Sürüş dinamiği kontrolü desteklenmediğinden devre
dışı bırakıldı.

Konfor FVCM Ön kamera sistemi 1*

Hata kodu U041681:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
"Sürüş dinamiği kontrolü verileri" CAN mesajı eksi
ktir.

Konfor AVM Panoramik kamera 1*

Hata kodu BIAE101:
Sağ tüm çevreyi görüntüleme kamerası
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor RDA Şerit değiştirme asistanı U*
Konfor TBOX Telematik sistem U*
Şanzıman SCU Şanzıman elektroniği O*
Hırsızlık koruması PEPS Erişim ve start sistemi ar
ayüzü 0
Direksiyon EPS Servo direksiyon 1 *
Hata kodu U17FD83:
Direksiyon ESCL Elektronik direksiyon sütunu kilit
l...
SesNideo FICM Bilgi elektronik

Hata kodu U012787:
Lastik basıncı kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontro
lü O*
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi:	13.02.2025 12:11	Bayi No:	3501	Sayfa:	8/13
Rapor No:	35-01-1342156	Araç Giriş Tarihi:	13.02.2025 11:10	Araç Çıkış Tarihi:	13.02.2025 12:11
Mersis No:	0167106674200001				

Tramer Sorgulaması

***0340 şasi nolu MG HS LUXURY 1.5T AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11
Rapor No: 35-01-1342156
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11

Araç Resimleri




BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11
Rapor No: 35-01-1342156
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11



BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11
Rapor No: 35-01-1342156
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11

Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk ağzı > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11
Rapor No: 35-01-1342156
Mersis No: 0167106674200001


Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11

Vuruk




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 13.02.2025 12:11
Rapor No: 35-01-1342156
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:10

Sayfa: 13/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.02.2025 12:11



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik yüzeyleri çatlak aşınmış, jantlar sürtme izleri mevcut

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan hasar kontrolü yapılamamıştır. Araç genelinde yoğun zımpara izleri mevcut, motor kaputu folyo kaplı olduğundan gerekli kontroller yapılamadı, sol ön Çamurluk Civatalar işlem görmüş

Airbag notlar;

AIRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.