

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC LTDİ
ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL

Rapor no.: Ellea4ch2ITyh8p

Plaka : 34GMY070

Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05

Sayfa no. : 1/12

Satıcı Bilgileri

Ad/Soyad : **SUV**
Telefon no. : **1111111111**
Mail :
TC/Vergi no:

Alıcı Bilgileri

Ad/Soyad : **SUV**
Telefon no. : **1111111111**
Mail :
TC/Vergi no:

Bayi Bilgileri

Bayi no. : **34-29**
Telefon no. : **05335093371**
Fax no. : -
HYB no. : **34-HYB-22303**

Araç Bilgileri

PLAKA 34GMY070
MARKA.....RENAULT
MODEL.....CAPTUR
ÜRETİM YILI..... 2023
ŞASE NO..... VF1RJB00970752840
MOTOR HACMİ.....1332
MOTOR GÜCÜ.....138
VİTES TÜRÜ Otomatik
YAKIT TÜRÜ..... Hybrid
ARAÇ RENGİ.....KIRMIZI
GİRİŞ KİLOMETRE.. 73667
ÇIKIŞ KİLOMETRE... 73669
GİRİŞ TARİHİ.....13.02.2025 13:40:05
ÇIKIŞ TARİHİ..... 13.02.2025 15:05:51

**KARTAL OTOMOBİLETE 'SK04' MOBİL
İçeriği**

DİNAMOMETRE.....	YOK
FREN.....	YOK
SÜSPANSİYON.....	YOK
YANAL KAYMA.....	YOK
KAPORTA.....	VAR
İÇ EKSPERTİZ.....	YOK
DIŞ EKSPERTİZ.....	YOK
OBD.....	YOK
MOTOR CONTA TESTİ.....	YOK
HASAR SORGULAMA.....	VAR
KİLOMETRE SORGULAMA.....	YOK

Yol testi yapıldı mı?

☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı?

☐

Ruhsat aslı görüldü mü?

☐

1 Ay 1000KM Motor Mekanik Garantisi yapıldı mı?

☐

Kilometre sorgusu yapıldı mı?

☐

1 Ay 1000KM Gövde Garantisi yapıldı mı?

☐

Yol yardımı yapıldı mı?

☐

Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı?

☐

Verilen bilgiler Dynobil Ekspertiz Cihaz sonuçları ve bizim kanaatimizdir. Ekspertiz sonrası ilk iş günü içinde gerçekleşmeyen araç satışları ve motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu raporlar geçersizdir. Bu ekspertizde triger ve zincir kontrolü yapılmamaktadır. Aracın mekanik ve elektronik kontrollerinde sonradan çıkabilecek arızalara kullanıcı hataları, motor sıcakken tespit edilemeyen arızalar, plastik aksamlarda(hortum, klips, soket vb.) arızalar oluşabilir. Airbag kontrolü yapılmamaktadır. Motor yağına ve yakıt sistemine konulabilen katkılar arızaları gizlemektedir. Bu kimyasalların ve yol testinde görülebilen arızaların (akís, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel talep edilebilir. Ekspertiz sonucu tespit edilen arızalar ve sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için ağır bakımların yapılması çok önemlidir. Aracın periyodik bakımlarının yapılmasını önemle bildiririz. Satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Kullanıcı hatalarına bağlı, ağır bakımları yapılmayan araçlarda oluşabilecek arızalardan, Turbo ve atmosferik motorlarda yazılım ve farklı yakıttan oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir. Dijital ölçüm aletlerin ölçüm sonuçları üreticisi olan firmalardan kaynaklı değişkenlik gösterebilir. Dış karasör kontrollerinde araç yüzeyinde kir çamur ve kaplamalar vb ölçüm sonuçlarında değişkenlik gösterebilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza

DIŞ GÖVDE RAPORU

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL

Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p


Plaka : 34GMY070

Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05

Sayfa no. : 2/12

Boya ve Kaporta Kontrolü



DIŞ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel	PLASTİK-FİBER	Bagaj Kapağı	PLASTİK-FİBER
Ön Kaput	ORJİNAL EZİK	Arka Panel	ORJİNAL
Sol Ön Çamurluk	ORJİNAL	Sağ Ön Çamurluk	ORJİNAL
Sol Ön Kapı	ORJİNAL	Sağ Ön Kapı	ORJİNAL EZİK
Sol Arka Kapı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORJİNAL	Sağ Arka Çamurluk	ORJİNAL
Tavan	ORJİNAL	Sağ Marşbiyel	ORJİNAL
Sol Marşbiyel	ORJİNAL	Dolu Göçükleri	YOK
Karasörde ezik ve çizikler	VAR		

Notlar

ŞASELER ALTTAN GÖRÜLEMEDİ
TAMPONLAR ÇİZİK
ARAÇ ÇİFT RENK
KAPUTTA TAŞ İZLERİ MEVCUT
ÖN CAM TAŞ İZİ
LASTİKLER ZAYIF
BAGAJ PANZOTU YOK
ÖN TAMPON KAPAĞI YOK

KAPORTA RAPORU

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL

Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p
Plaka : 34GMY070
Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05
Sayfa no. : 3/12



KAPORTA PARÇALARI

Sol Omuz Direği	ORJİNAL
Sağ Omuz Direği	ORJİNAL EZİK
Sol Orta İç Direk	ORJİNAL
Sağ Orta İç Direk	ORJİNAL
Sol Ön İç Direk	ORJİNAL
Sağ Ön İç Direk	ORJİNAL
Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL

Notlar

ŞASELER ALTTAN GÖRÜLEMEDİ
TAMPONLAR ÇİZİK
ARAÇ ÇİFT RENK
KAPUTTA TAŞ İZLERİ MEVCUT
ÖN CAM TAŞ İZİ
LASTİKLER ZAYIF
BAGAJ PANZOTU YOK
ÖN TAMPON KAPAĞI YOK

ŞASE KONTROL RAPORU

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL


Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p

Plaka : 34GMY070

Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05

Sayfa no. : 4/12



ŞASE PARÇALARI

Ön Panel	PLASTİK-FİBER	Alt Taban Sacı	ORJİNAL
Arka Panel	ORJİNAL	Bagaj Havuzu	ORJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORJİNAL
Sol Ön Podye	ORJİNAL	Sağ Ön Podye	ORJİNAL
Sol Ön Şase	KAPALI-KONTROL EDİLEMEDİ	Sağ Ön Şase	KAPALI-KONTROL EDİLEMEDİ
Sol Arka Podye	ORJİNAL	Sağ Arka Podye	ORJİNAL
Sol Arka Şase	KAPALI-KONTROL EDİLEMEDİ	Sağ Arka Şase	KAPALI-KONTROL EDİLEMEDİ
Ön Tampon Demiri	ORJİNAL	Arka Tampon Demiri	ORJİNAL

Notlar

ŞASELER ALTTAN GÖRÜLEMEDİ
TAMPONLAR ÇİZİK
ARAÇ ÇİFT RENK
KAPUTTA TAŞ İZLERİ MEVCUT
ÖN CAM TAŞ İZİ
LASTİKLER ZAYIF
BAGAJ PANZOTU YOK
ÖN TAMPON KAPAĞI YOK

NOTLAR

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL

Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p
Plaka : 34GMY070
Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05
Sayfa no. : 5/12

SBM HASAR VE KM KAYDI SORGULAMA

34GMY070 plakalı aracın SBM kayıtlarını aşağıdaki QR barkodlarından görebilirsiniz.



Hasar Kaydı Sorgulama



KM Kaydı Sorgulama



ARAÇ RESİMLERİ

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL

Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p

Plaka : 34GMY070

Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05

Sayfa no. : 6/12



ARAÇ RESİMLERİ

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL


Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p

Plaka : 34GMY070

Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05

Sayfa no. : 7/12



ARAÇ RESİMLERİ

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL

Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p

Plaka : 34GMY070

Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05

Sayfa no. : 8/12



ARAÇ RESİMLERİ

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL

Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p

Plaka : 34GMY070

Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05

Sayfa no. : 9/12



ARAÇ RESİMLERİ

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL

Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p

Plaka : 34GMY070

Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05

Sayfa no. : 10/12



ARAÇ RESİMLERİ

FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL

Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p

Plaka : 34GMY070

Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05

Sayfa no. : 11/12



FASU ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SAN TİC
LTDİ ŞTİ
GÖZTEPE MAH 2 CAD A BLOK NO:43 İSTOÇ GALERİCİLER
TİCARET MERKEZİ BAĞCILAR İSTANBUL

Rapor no.: Ellea4ch2ITYh8p

Plaka : 34GMY070

Şase no.: VF1RJB00970752840

Tarih : 13.02.2025 13:40:05

Sayfa no. : 12/12

Satıcı Bilgileri	Alıcı Bilgileri	Bayi Bilgileri
Ad/Soyad : SUV	Ad/Soyad : SUV	Bayi no. : 34-29
Telefon no. : 1111111111	Telefon no. : 1111111111	Telefon no. : 05335093371
Mail :	Mail :	Fax no. : -
TC/Vergi no:	TC/Vergi no:	HYB no. : 34-HYB-22303

KVKK AYDINLATMA METNİ
OTOBİL MAKİNA İMALAT OTOMOTİV İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM
EKSPERTİZ RAPORU AYDINLATMA METNİ

OTOBİL MAKİNA İMALAT ("Veri Sorumlusu") olarak tarafımızca; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve ilgili mevzuatta çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu metinle kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü ifa etmekteyiz.

Kurumumuza gelerek ekspertiz raporu talep eden müşterilerimizden;

Kimlik Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
İletişim Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
Araç Şase Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
Araç Plaka ve Ruhsat Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması

verileri amaçlarıyla işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz; akdi ilişki çerçevesinde hizmet alınan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, bu özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kurulan akdi ilişki çerçevesinde ekspertiz raporu tanzim edilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması." hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler elektronik sistemlerin kullanılması yöntemiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.

4-6698 Sayılı Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Hakları ve Haklarının Kullanılma Yöntemleri

İlgili Kanun'un 11. Maddesi gereğince kurumumuza başvuru yaparak kişisel verilerinize dair aşağıda belirtilen taleplerde bulunmanız mümkündür.

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

b) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

e) Kişisel verilerinizin yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

f) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etmek,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeniz mümkündür.

Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. İvedik OSB Mah.

2239/1 sokak No:9- DD-O Yenimahalle Ankara adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz.

Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca belirlenen ücret tarifesine esas alınacaktır.

Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde kurumumuza iletebilirsiniz.

Verilerimin yukarıda belirtilen aydınlatma metni uyarınca işlenmesini kabul ediyorum.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza