

ANASAYFA

2 HN OTOMOTİV EKSPERTİZLİK SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ
8229/1 SK ODIN İŞ MERKEZİ ATAŞEHİR ÇİĞLİ İZMİR

Rapor no.: u0T9LafeIUWNCE6

Plaka : 34KKS110

Tarih : 3.03.2025 17:47:37

Şase no.: TSMJYAD2S00B59398

Sayfa no. : 1/9

Satıcı Bilgileri	Alıcı Bilgileri	Bayi Bilgileri
Ad/Soyad : SUVMARKET	Ad/Soyad : SUVMARKET	Bayi no. : 35-04
Telefon no. : 05123456777	Telefon no. : 05123456789	Telefon no. : 05433220386
Mail :	Mail :	Fax no. : -
TC/Vergi no:	TC/Vergi no:	HYB no. : 35-HYB-7383

Araç Bilgileri	SUZUKİ-SUVMARKET ' KK02 ' MOBİL İçeriği
PLAKA34KKS110	DİNAMOMETRE..... YOK
MARKA.....SUZUKI	FREN..... YOK
MODEL.....SCROSS	SÜSPANSİYON..... YOK
ÜRETİM YILI..... 2024	YANAL KAYMA..... YOK
ŞASE NO..... TSMJYAD2S00B59398	KAPORTA..... VAR
MOTOR HACMİ.....1373	İÇ EKSPERTİZ..... YOK
MOTOR GÜCÜ.....127	DIŞ EKSPERTİZ..... YOK
VİTES TÜRÜ Otomatik	OBD..... YOK
YAKIT TÜRÜ..... Benzin	MOTOR CONTA TESTİ..... YOK
ARAÇ RENGİ.....SİYAH	HASAR SORGULAMA..... VAR
GİRİŞ KİLOMETRE.. 27687	KİLOMETRE SORGULAMA..... YOK
ÇIKIŞ KİLOMETRE.. 27687	
GİRİŞ TARİHİ.....3.03.2025 17:47:37	
ÇIKIŞ TARİHİ..... 3.03.2025 17:49:22	

Yol testi yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>	Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>
Ruhsat aslı görüldü mü?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Ay 1000KM Motor Mekanik Garantisi yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>
Kilometre sorgusu yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>	1 Ay 1000KM Gövde Garantisi yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>
Yol yardımı yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>	Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı?	<input type="checkbox"/>

Verilen bilgiler Dynobil Ekspertiz Cihaz sonuçları ve bizim kanaatimizdir. Ekspertiz sonrası ilk iş günü içinde gerçekleşmeyen araç satışları ve motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu raporlar geçersizdir. Bu ekspertizde triger ve zincir kontrolü yapılmamaktadır. Aracın mekanik ve elektronik kontrollerinde sonradan çıkabilecek arızalara kullanıcı hataları, motor sıcakken tespit edilemeyen arızalar, plastik aksamlarda(hortum, klips, soket vb.) arızalar oluşabilir. Airbag kontrolü yapılmamaktadır. Motor yağına ve yakıt sistemine konulabilen katkılar arızaları gizlemektedir. Bu kimyasalların ve yol testinde görülebilen arızaların (akis, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel talep edilebilir. Ekspertiz sonucu tespit edilen arızalar ve sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için ağır bakımların yapılması çok önemlidir. Aracın periyodik bakımlarının yapılmasını önemle bildiririz. Satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Kullanıcı hatalarına bağlı, ağır bakımları yapılmayan araçlarda oluşabilecek arızalardan, Turbo ve atmosferik motorlarda yazılım ve farklı yakıttan oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir. Dijital ölçüm aletlerin ölçüm sonuçları üreticisi olan firmalardan kaynaklı değişkenlik gösterebilir. Dış karasör kontrollerinde araç yüzeyinde kir çamur ve kaplamalar vb ölçüm sonuçlarında değişkenlik gösterebilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza

KAPORTA EKSPERTİZ RAPORU

2 HN OTOMOTİV EKSPERTİZCİLİK SANAYİ TİC LTD ŞTİ
8229/1 SK ODİN İŞ MERKEZİ ATAŞEHİR ÇİĞLİ İZMİR

Rapor no.: u0T9LafeIUWNCE6


Plaka : 34KKS110

Şase no.: TSMJYAD2S00B59398

Tarih : 3.03.2025 17:47:37

Sayfa no. : 2/9

Boya ve Kaporta Kontrolü



KAPORTA EKSPERTİZ RAPORU

Ön Panel	ORJİNAL	Bagaj Kapağı	ORJİNAL
Ön Kaput	ORJİNAL	Arka Panel	ORJİNAL
Sol Ön Çamurluk	HASARLI-DÜZELTİLMEMİŞ	Sağ Ön Çamurluk	ORJİNAL
Sol Ön Kapı	ORJİNAL	Sağ Ön Kapı	ORJİNAL EZİK
Sol Arka Kapı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORJİNAL	Sağ Arka Çamurluk	ORJİNAL
Tavan	ORJİNAL	Dolu Göçükleri	YOK
Sol Marşbiyel	PLASTİK	Sağ Marşbiyel	PLASTİK
Karasörde ezik ve çizikler	VAR		
Sol Omuz Direği	ORJİNAL	Sağ Omuz Direği	ORJİNAL
Sol Orta İç Direk	ORJİNAL	Sağ Orta İç Direk	ORJİNAL
Sol Ön İç Direk	ORJİNAL	Sağ Ön İç Direk	ORJİNAL
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL

Ön Tampon Demiri	ORJİNAL	Alt Taban Sacı	ORJİNAL
Arka Tampon Demiri	ORJİNAL	Bagaj Havuzu	ORJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORJİNAL
Sol Ön Podye	ORJİNAL	Sağ Ön Podye	ORJİNAL
Sol Ön Şase	ORJİNAL	Sağ Ön Şase	ORJİNAL
Sol Arka Podye	ORJİNAL	Sağ Arka Podye	ORJİNAL
Sol Arka Şase	ORJİNAL	Sağ Arka Şase	ORJİNAL

Notlar

ARACA YERİNDE EKSPERTİZ YAPILDI. KİRLİ BAKILDI. EZİK-ÇİZİK-DEĞİŞEN-KUŞ PİSLİK İZİ- GÖZLE BOYA KONTROLÜ VE ŞASE KONTROLÜ BAKILAMADI. LASTİKLER 2024 TARİHLİ.

NOTLAR

2 HN OTOMOTİV EKSPERTİZCİLİK SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ
8229/1 SK ODIN İŞ MERKEZİ ATAŞEHİR ÇİĞLİ İZMİR

Rapor no.: u0T9LafeIUWNCE6

Plaka : 34KKS110

Şase no.: TSMJYAD2S00B59398

Tarih : 3.03.2025 17:47:37

Sayfa no. : 3/9

SBM HASAR VE KM KAYDI SORGULAMA

34KKS110 plakalı aracın SBM kayıtlarını aşağıdaki QR barkodlarından görebilirsiniz.



Hasar Kaydı Sorgulama



KM Kaydı Sorgulama



ARAÇ RESİMLERİ

2 HN OTOMOTİV EKSPERTİZCİLİK SANAYİ TİC LTD ŞTİ
8229/1 SK ODİN İŞ MERKEZİ ATAŞEHİR ÇİĞLİ İZMİR

Rapor no.: u0T9LafeIUWNCE6

Plaka : 34KKS110

Şase no.: TSMJYAD2S00B59398

Tarih : 3.03.2025 17:47:37

Sayfa no. : 4/9



ARAÇ RESİMLERİ

2 HN OTOMOTİV EKSPERTİZCİLİK SANAYİ TİC LTD ŞTİ
8229/1 SK ODİN İŞ MERKEZİ ATAŞEHİR ÇİĞLİ İZMİR

Rapor no.: u0T9LafeIUWNCE6

Plaka : 34KKS110

Şase no.: TSMJYAD2S00B59398

Tarih : 3.03.2025 17:47:37

Sayfa no. : 5/9



ARAÇ RESİMLERİ

2 HN OTOMOTİV EKSPERTİZCİLİK SANAYİ TİC LTD ŞTİ
8229/1 SK ODİN İŞ MERKEZİ ATAŞEHİR ÇİĞLİ İZMİR

Rapor no.: u0T9LafelUWNCE6

Plaka : 34KKS110

Şase no.: TSMJYAD2S00B59398

Tarih : 3.03.2025 17:47:37

Sayfa no. : 6/9



ARAÇ RESİMLERİ

2 HN OTOMOTİV EKSPERTİZLİK SANAYİ TİC LTD ŞTİ
8229/1 SK ODİN İŞ MERKEZİ ATAŞEHİR ÇİĞLİ İZMİR

Rapor no.: u0T9LafeIUWNCE6

Plaka : 34KKS110

Şase no.: TSMJYAD2S00B59398

Tarih : 3.03.2025 17:47:37

Sayfa no. : 7/9



ARAÇ RESİMLERİ

2 HN OTOMOTİV EKSPERTİZCİLİK SANAYİ TİC LTD ŞTİ
8229/1 SK ODİN İŞ MERKEZİ ATAŞEHİR ÇİĞLİ İZMİR

Rapor no.: u0T9LafeIUWNCE6

Plaka : 34KKS110

Şase no.: TSMJYAD2S00B59398

Tarih : 3.03.2025 17:47:37

Sayfa no. : 8/9



Satıcı Bilgileri

Ad/Soyad : SUVMARKET

Telefon no. : 05123456777

Mail :

TC/Vergi no:

Alıcı Bilgileri

Ad/Soyad : SUVMARKET

Telefon no. : 05123456789

Mail :

TC/Vergi no:

Bayi Bilgileri

Bayi no. : 35-04

Telefon no. : 05433220386

Fax no. : -

HYB no. : 35-HYB-7383

KVKK AYDINLATMA METNİ
OTOBİL MAKİNA İMALAT OTOMOTİV İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM
EKSPERTİZ RAPORU AYDINLATMA METNİ

OTOBİL MAKİNA İMALAT ("Veri Sorumlusu") olarak tarafımızca; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizi aşağıda açıkladığı şekilde ve ilgili mevzuatta çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu metinle kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü ifa etmekteyiz.

Kurumumuza gelerek ekspertiz raporu talep eden müşterilerimizden;

Kimlik Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
İletişim Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
Araç Şase Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması
Araç Plaka ve Ruhsat Bilgileri	>	Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
	>	Aracın km ve diğer sorgularının yapılması

verileri amaçlarıyla işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz; akdi ilişki çerçevesinde hizmet alınan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, bu özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kurulan akdi ilişki çerçevesinde ekspertiz raporu tanzim edilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması." hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler elektronik sistemlerin kullanılması yöntemiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.

4-6698 Sayılı Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Hakları ve Haklarının Kullanılma Yöntemleri

İlgili Kanun'un 11. Maddesi gereğince kurumumuza başvuru yaparak kişisel verilerinize dair aşağıda belirtilen taleplerde bulunmanız mümkündür.

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

b) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

e) Kişisel verilerinizin yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

f) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etmek,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeniz mümkündür.

Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. İvedik OSB Mah. 2239/1 sokak No:9- DD-O Yenimahalle Ankara adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz.

Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca belirlenen ücret tarifesine esas alınacaktır.

Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde kurumumuza iletebilirsiniz.

Verilerimin yukarıda belirtilen aydınlatma metni uyarınca işlenmesini kabul ediyorum.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza